



Pozici **2** . před montáží namazat tukem LV 2-3

Pozice **4** .: použít na vymezení vůle, počet ks dle potřeby.

| | | | | | | | |
|------|----|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------|---------------|----|
| 4 | - | Podložka vymežovací 20,2x30x5x0,3 | Spacer ring | Distanzunterlegscheibe | 127041 | 32 0 9220 058 | 2 |
| 3 | - | Pojistný kroužek 20x1,2 | Retaining ring | Sicherungsring für Welle | 110515 | - | 1 |
| 2 | - | Nastavovací pouzdro | Adjusting housing | Einstellbuchse | - | 3 0008 00 177 | 1 |
| 1 | - | Řadící páka svařenec | Gear shifting lever weldment | Schalthebel Schweißteil | - | 2 0008 00 051 | 1 |
| Poz. | ND | Název - Rozměr | Title (EN) | Name (DE) | Obj.č. | Číslo dílu | Ks |

Název:

Radící páka sestava

Číslo dílu:

2 0008 00 037

Náhradní díl:

NE

Obj. číslo: -

Datum vytvoření: **9. června 2014**

VARI®