



22	-	Páčka plynu START 1A109014 (L900/45)	Accelerator lever	Gashebel	184586	-	1
21	-	Sroub zavítorezny 5x20 PZ 5,8	Bolt	Schraube	51413710906	-	2
20	-	Ochrana bowdenů	Bowden cable protection	Bowdenzugschutz	184076	32 0 8520 009	2
19	-	Rukojeť START 1MA08010	Handle	Griff	184518	-	2
18	-	Páčka pojezdu vzad	Reverse lever	Hebel	184517	-	1
17	-	Držák páky DC-10	Lever holder	Hebelhalter	184068	32 0 8032 128	1
16	-	Čep páčky krátký	Short lever pin	Bolzen f. Hebel Messerantrieb	-	3 0008 00 189	2
15	-	Páčka ovládací pravá svař.	Right control lever weldment	Rechter Bedienungshebel Schweißteil	-	2 0008 00 052	2
14	-	Doraz pryžový	Rubber stop	Gummianschlag	196519	32 0 8065 002	2
13	-	Červený knoflík START 1AC02040	Red knob	Kugelgriff	184519	-	1
12	-	Řídítka otočná svařenec	Handlebars weldment	Drehbare Lenkholme - Schweißteil	184011	22 9 8078 064	1
11	-	Nýt trhací SSL 6415 MB	Tear rivet	Sprengniet	184626	-	4
10	-	Kroužek 4	Retaining ring	Sicherungsscheibe	189576	-	4
9	-	Kroužek 6	Retaining ring	Sprengring	51311732163	-	4
8	-	Podložka B 5,3	Washer	Scheibe	189581	-	2
7	-	Matice M5	Nut	Hohe Sicherungsmutter	105518	-	2
6	-	Šroub M5x12	Bolt	Sechskantschraube	184524	-	2
5	-	Bowden aut. brzdy F-700	Bowden cable of automatic brake	Bowdenzug der automatischen Bremse	-	2 0005 00 006	1
4	-	Bowden aretace kol F-700	Bowden	Bowdenzug	-	2 0005 00 005	1
3	-	Bowden spojky F-700	Bowden	Bowdenzug	-	2 0005 00 004	1
2	-	Bowden brzdy nože F-700	Bowden	Bowdenzug	-	2 0005 00 003	1
1	-	Bowden klacky nože F-700	Bowden	Bowdenzug	-	2 0005 00 002	1
Poz.	ND	Název - Rozměr	Title (EN)	Name (DE)	Obj.č.	Číslo dílu	Ks

**VARI** **Název: Řídítka úplná F-700**

Číslo dílu: **22 9 8078 067**

Náhradní díl: **NE**

Obj. číslo: -

Datum vytvoření: **20. listopadu 2013**