



18	-	Bowden klady	Bowden cable	Bowdenzug	182528	22 9 8074 040	1
17	-	Bowden brzdy	Bowden cable	Bowdenzug	182529	22 9 8074 041	1
16	-	Bowden spojky kol	Bowden cable	Bowdenzug	182530	22 9 8074 042	1
15	NE	Samolepka páčka plynu START	Sticker Accelerator lever	Aufkleber - Gashebel	-	32 0 8731 020	1
14	-	Cervený knoflík START 1AC02040	Red knob	Kugelgriff	184519	-	1
13	-	Podložka 6	Washer	Scheibe	6510920	-	2
12	-	Kroužek 5	Retaining ring	Sprengring	150606	-	1
11	-	Kroužek 4	Retaining ring	Sicherungsscheibe	189576	-	2
10	-	Matice M6	Nut	Niedere Sechskantmutter	105520	-	2
9	-	Podložka B 5,3	Washer	Scheibe	189581	-	4
8	-	Matice M5	Nut	Hohe Sicherungsmutter	105518	-	2
7	-	Šroub M5x10	Bolt	Schraube	195525	-	2
6	-	Rukojeť START 1MA08005	Handle	Griff	195518	-	2
5	-	Páčka plynu START 1AT09007	Accelerator lever	Gashebel	196548	-	1
4	-	Pružina nárazníková	Spring	Frühling	182531	-	2
3	-	Čep páčky dlouhý	Long pin of lever	Langer Hebelbolzen	182049	32 0 9311 137	2
2	-	Páčka Hurricane	Lever	Hebel	182048	22 9 8058 010	2
1	-	Rídítka svařenec	Handlebars - weldment	Lenkholme - Schweißteil	182047	22 9 8078 049	1
Poz.	ND	Název - Rozměr	Title (EN)	Name (DE)	Obj.č.	Číslo dílu	Ks

VARI

Název:

Rídítka úplná

Číslo dílu:

22 9 8078 052

Náhradní díl:

NE

Obj. číslo: -

Datum vytvoření: **24. března 2017**